



**Рис. Б 2.8.2-2** Схема подключения концентратора теплового пункта (КТП) (вариант 2).  
Исполнение для подключения КТП к электроконтактным манометрам, датчикам типа «сухой контакт».