



**Рис. Б 2.8.1-2** Схема подключения концентратора теплового пункта (КТП) (вариант 1). Подключение КТП к аналоговым датчикам (0-20мА, 0-10В), термометрам с сопротивлением 500 (1000) Ом и цифровым датчикам температуры.