



Рис. Б 2.9.1 Схема подключения концентратора дополнительного питания (КДП). КДП используется при подключении концентраторов по 2-х. проводной линии связи. Не подключать концентраторы между разъемом XT3 КДП и пультом АСУД-248 ПК, КИО.